

MUNICIPALIDAD DEL CUSCO
DIRECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO
MUNICIPALIDAD HISTÓRICA DEL CUSCO

FICHA DE REGISTRO DE EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS EN EL INTERIOR DE LOS MONUMENTOS RELIGIOSOS DEL CENTRO HISTÓRICO DEL CUSCO

101

CODIGO UNICO CATASTRAL - CUC

102

CODIGO HOJA CATASTRAL

103

N° DE FICHA

100600010

CODIGO DE REFERENCIA CATASTRAL

CODIGO DE REGISTRO

UBIGEO

DEP

PROV.

PROV.

SECTOR

MANZANA

LOTE

FRACCION

EDIFICA

ENTRADA

PISO

UNIDAD

DC

SECTOR

MANZANA

LOTE

FRACCION

0

8

0

1

0

1

0

1

1

0

5

3

0

0

1

0

0

1

1

0

5

3

0

0

1

0

DIRECCION: CALLE TEATRO S/N
DENOMINACION: ANTIGUA IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS

REGISTRO DE EVIDENCIA CON ELEMENTOS ORIGINALES PREHISPANICOS REUTILIZADOS

201	202	TIPO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA										203	ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA										204	MATERIAL CONSTRUCTIVO										205	APAREJO										206	ACABADO										207	MORTERO										208	MEDIDAS			209	ESTRUCTURAS COMPARTIDAS			210	CONSERV.		
N° DE EVIDENCIA	SOBRECIMIENTO	PODIO	SARDINEL	MURO DE CONTENCIÓN	ESCALINATA	MUROS	OTROS					VANO	CANAL	CLAVOS	DINTEL	UMBRAL	ARGOLLA	VENTANA	OTROS		ANDESITA	CALIZA	DIORITA	GRANITO	ARENISCA	CANTO RODADO	OTROS	RUSTICO	CELULAR	POLIGONAL	OTROS	CORTADO	CANTEADO	ALMOHADILLADO	PULIDO	ABUCHARDEADO	ENLUCIDO	OTROS	ARCILLA	BARRO	CALICANTO	SIN MORTERO	CEMENTO	EMBOQUILLADO	ALTURA PROMEDIO	ANCHO	LARGO	INMUEBLE QUE COMPARTES LA EVIDENCIA Y/O ESTRUCTURA ARQUEOLÓGICA	BUENO	REGULAR	MALO																											
4	X																				X	X						X					X	X						X	X	0,70	18,00				X																															
5		X																			X	X						X					X	X						X	X	0,20	11,00				X																															
6	X																				X	X						X					X	X						X	X	0,60	20,10				X																															
7		X																			X	X						X					X	X						X	X	0,30	19,00				X																															
8	X																				X	X						X					X	X						X	X	1,60	3,00				X																															
9							X														X	X						X					X	X						X	X	2,00	1,50				X																															

DESCRIPCION

REGISTRO FOTOGRAFICO-INTERIOR(S)

EVIDENCIA MATERIAL 4: CORRESPONDE AL SOBRECIMIENTO DEL PRIMER CLAUSTRO QUE SE PUEDE OBSERVAR TAMBIEN EN LA PARTE INTERNA DEL PRESBITERIO Y LA CAPILLA DEL SANTO CRISTO.
EVIDENCIA MATERIAL 5: CORRESPONDE AL PODIO DEL PRIMER CLAUSTRO.
EVIDENCIA MATERIAL 6: CORRESPONDE AL SOBRECIMIENTO DEL SEGUNDO CLAUSTRO.
EVIDENCIA MATERIAL 7: CORRESPONDE AL PODIO DEL SEGUNDO CLAUSTRO.
EVIDENCIA MATERIAL 8: CORRESPONDE AL SOBRECIMIENTO DE UNA PARTE DEL SEGUNDO CLAUSTRO Y UN MURO DE CONTENCIÓN DE UNAS GRADAS.
EVIDENCIA MATERIAL 9: CORRESPONDE A UN MURETE UBICADO EN LA CAJA DE ESCALERAS DEL PRIMER CLAUSTRO.
TODAS ESTAS EVIDENCIAS PRESENTAN REUTILIZACION DE ALGUNOS ELEMENTOS LITICOS DE FACTURA INCA. COMO MATERIAL CONSTRUCTIVO TENEMOS CALIZAS, ANDESITAS Y ESCASAMENTE DIORITAS.














FOTO SUP. IZQ.: EVID. MAT. 4-SOBRECIMIENTO(1º CLAUSTRO) / FOTO SUP. CENTRAL.: EVID. MAT. 5-PODIO (1º CLAUSTRO) / FOTO SUP. DER.: EVID. MAT. 6-SOBRECIMIENTO (2º CLAUSTRO) / FOTO INF. IZQ.: EVID. MAT. 7-PODIO (2º CLAUSTRO) / FOTO INF. CENTRAL.: EVID. MAT. 8-PARTE DEL SOBRECIMIENTO DEL 2º CLAUSTRO / FOTO INF. DER.: EVID. MAT. 9-MURETE (2º CLAUSTRO)

P.E.A

P.I.A

MON.

NING.

AÑO

1992

AÑO

OBSERVACIONES

SE REALIZÓ UNA RESTAURACIÓN AL CONVENTO DE SAN JUAN DE DIOS QUE ES CONSIDERADA COMO LA CAPILLA DEL COLEGIO EDUCANDAS.

DESCRIPCION DE EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS NO ESTRUCTURALES

CERAMICA

LITOS TRABAJADOS O PETROGLIFOS

ORGANICOS

OTROS

SE APRECIA PETROGLIFOS EN LAS GRADAS ENTRE EL PRESBITERIO Y LA NAVE.

CULTURA INMATERIAL

DESCRIPCION